

Notatka bezpieczeństwa (MA2008-01) firmy ICU Medical dotycząca nieszczelności niektórych

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (MA2008-01) firmy ICU Medical dotycząca nieszczelności niektórych serii łączników Spiros z męską końcówką Luer

Wysłane przez admin w Czw, 10/09/2020 - 08:47

Załącznik:  [FSN_ICU_Medical_9.09.2020.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-ma2008-01-firmy-icu-medical-dotycz%C4%85ca-nieszczelno%C5%9Bci-niekt%C3%B3rych-serii>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_ICU%20Medical_9.09.2020.pdf