

Notatka bezpieczeństwa (FCO7840010) firmy Philips Healthcare (Invivo Corporation) dotycząca błędnego umieszczenia symbolu klasy IPX1 na etykietach określonych cewek systemów MRI

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 05/01/2021 - 12:03

Załącznik:  [FSN_PhilipsHealthcare_05.01.2021.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fco7840010-firmy-philips-healthcare-invivo-corporation-dotycz%C4%85ca-b%C5%82%C4%99dnego>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_PhilipsHealthcare_05.01.2021.pdf