

Notatka bezpieczeństwa (FMI 40891) firmy GE Healthcare dotycząca poluzowania śrub łożyska

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FMI 40891) firmy GE Healthcare dotycząca poluzowania śrub łożyska rotora w systemach medycyny nuklearnej

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 13/01/2021 - 15:50

Załącznik:  [FSN_GE_13.01.2021.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fmi-40891-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-poluzowania-%C5%9Brub-%C5%82o%C5%BCyska-rotora-w>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE_13.01.2021.pdf