

Notatka bezpieczeństwa (FSN79500546) firmy Philips Ultrasound dotycząca usterki ramienia

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FSN79500546) firmy Philips Ultrasound dotycząca usterki ramienia panelu sterowania ultrasonografu EPIQ

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 29/01/2021 - 11:23

Załącznik:  [FSN_Philips_29.01.2021.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn79500546-firmy-philips-ultrasound-dotycz%C4%85ca-usterki-ramienia-panelu>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_29.01.2021.pdf