

INOmax (tlenek azotu) - Problemy z zamykaniem zaworów butli po rozpoczęciu ich użytko

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

INOmax (tlenek azotu) - Problemy z zamykaniem zaworów butli po rozpoczęciu ich użytkowania: środki ostrożności, które należy zachować przy odłączaniu butli od reduktorów ciśnienia

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 02/06/2021 - 08:30

Załącznik:  [Komunikat Inomax.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/inomax-tlenek-azotu-problemy-z-zamykaniem-zawor%C3%B3w-butli-po-rozpocz%C4%99ciu-ich-u%C5%BCytkowania-%C5%9Brodki>

Odnosi

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat%20Inomax.pdf>