

## **Notatka bezpieczeństwa (FSN-2021-CC-HPM-074) firmy Philips dotycząca nieprawidłowych instrukcji czyszczenia i dezynfekcji sond do pomiaru temperatury w przełyku/odbycie/skóry**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 04/03/2022 - 21:51

**Załącznik:**  [FSN\\_Philips\\_3.03.2022.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn-2021-cc-hpm-074-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-nieprawid%C5%82owych-instrukcji>

### **Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Philips\\_3.03.2022.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_3.03.2022.pdf)