

**Notatka bezpieczeństwa (FSN_3-2022) firmy Chromsystems
Instruments dotycząca korekty wartości docelowej dla glicyny w
Dried Blood Spot Control Level I oraz II, nr kat.: 0191, 0192,
0193; nr partii: #2821**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 08/07/2022 - 15:23

Załącznik:  [FSN_Chromsystems Instruments_2022_05_18.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn3-2022-firmy-chromsystems-instruments-dotycz%C4%85ca-korekty-warto%C5%9Bci-docelowej>

Odnosińki

[1]
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Chromsystems%20Instruments_2022_05_18.pdf