

Notatka bezpieczeństwa (MDS-22-4419-B) firmy BD Switzerland dotycząca wycofania z obrotu i z używania kranika odcinającego BD Connecta™ oraz systemu BD Nexiva™ z kranikiem 3-drożnym BD Connecta™ - aktualizacja notatki opublikowanej 2.06.2022 r.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 22/07/2022 - 12:42

Załącznik:  [FSN_BD Switzerland_18.07.2022.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-mds-22-4419-b-firmy-bd-switzerland-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BD%20Switzerland_18.07.2022.pdf