

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthineers (Healthcare) (AX058/22/S) dotycząca

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthineers (Healthcare) (AX058/22/S) dotycząca określonych problemów z działaniem oprogramowania systemów Sensis, Sensis Vibe Hemo, Sensis Vibe Combo.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 02/12/2022 - 13:45

Załącznik:  [FSN__Siemens Healthineers \(Healthcare\)_2022_11_15.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-siemens-healthineers-healthcare-ax05822s-dotycz%C4%85ca-okre%C5%9Blonych>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN__Siemens%20Healthineers%20%28Healthcare%29_2022_11_15.pdf