

Notatka bezpieczeństwa (FA1293) firmy Medtronic dotycząca prawidłowego sposobu zsuwania osłony linii napędowej systemu wspomagającego pracę komór HeartWare™ (HVAD™)

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 16/12/2022 - 15:45

Załącznik:  [FSN_Medtronic_15.12.2022.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa1293-firmy-medtronic-dotycz%C4%85ca-prawid%C5%82owego-sposobu-zsuwania-os%C5%82ony-linii>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_15.12.2022.pdf