

Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthineers (Healthcare) (ACHC23-01.B.OUS) dotycząca odchylenia wyników oznaczeń magnezu (Mg) wskutek przeniesienia pozostałości odczynników w testach DLDL, TP, Trig, Trig_2 na analizatorze Atellica® CH 930

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 09/02/2023 - 15:27

Załącznik:  [FSN_Siemens Healthineers \(Healthcare\)_2023_01_25.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-siemens-healthineers-healthcare-achc23-01bous-dotycz%C4%85ca-odchyle%C5%84>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens%20Healthineers%20%28Healthcare%29_2023_01_25.pdf