

Notatki bezpieczeństwa (FA1260, FA1266, FA1292) firmy Medtronic dotyczące komunikatów „Znaleziono zbyt wiele urządzeń”, „Nieoczekiwany kod błędu urządzenia 1502”, „Konieczna aktualizacja systemu, kod serwisu 303” w Vanta™ Clinician Programmer A71200

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 03/03/2023 - 13:08

Załącznik:  [FSN_Medtronic_2023_01_pismo_przewodnie.pdf](#) [1]

 [FSN_Medtronic_2023_01_FA1292_Błąd_kod_serwisu_303.pdf](#) [2]

 [FSN_Medtronic_2023_01_FA1260_Błąd_znaleziono_zbyt_wiele_urzadzzeń.pdf](#) [3]

 [FSN_Medtronic_2023_01_FA1266_Błąd_kod_błędu_urządzenia_1502.pdf](#) [4]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatki-bezpiecze%C5%84stwa-fa1260-fa1266-fa1292-firmy-medtronic-dotycz%C4%85ce-komunikat%C3%B3w-%E2%80%9Eznaleziono-zbyt>

Odnosińki

- [1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_2023_01_pismo%20przewodnie.pdf
- [2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_2023_01_FA1292_B%C5%82%C4%85d_kod%20serwisu%20303.pdf
- [3] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_2023_01_FA1260_B%C5%82%C4%85d_%20znaleziono%20zbyt%20wiele%20urz%C4%85dze%C5%84.pdf
- [4] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medtronic_2023_01_%20FA1266_B%C5%82%C4%85d_kod%20b%C5%82%C4%99du%20urz%C4%85dzenia%201502.pdf