

Notatka bezpieczeństwa (023-IGT-BST-002) firmy Philips dotycząca potencjalnej utraty fu

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (023-IGT-BST-002) firmy Philips dotycząca potencjalnej utraty funkcji RTG w systemach Philips Azurion R2.2.0, R2.2.1, R2.2.3, R2.2.5 i R2.2.6.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 21/04/2023 - 14:24

Załącznik:  [FSN_Philips_2023_04_05_Azurion.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-023-igt-bst-002-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-potencjalnej-utraty-funkcji-rtg-w>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2023_04_05_Azurion.pdf