

Aktualizacja notatki bezpieczeństwa (2023-CC-SRC-003) firmy Philips dotyczącej gromadzenia się zanieczyszczeń zewnętrznych na czujniku urządzenia w respiratorach Trilogy Evo, Trilogy Evo O2, Trilogy Evo Universal oraz Trilogy EV300

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 19/05/2023 - 15:54

Załącznik:  [FSN_Philips_2023_05_10_2023-CC-SRC-003_rev.3.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2023_05_10_2023-CC-SRC-003_rev.3.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/aktualizacja-notatki-bezpiecze%C5%84stwa-2023-cc-src-003-firmy-philips-dotycz%C4%85cej-gromadzenia-si%C4%99>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_2023_05_10_2023-CC-SRC-003_rev.3.pdf