

Notatka bezpieczeństwa (FSN_R537) firmy Arthrex INC dotycząca błędu w etykiecie opakowania

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (FSN_R537) firmy Arthrex INC dotycząca błędu w etykiecie opakowania zewnętrznego przeciągacza szwów Scorpion™ DO STAWU KOLANOWEGO FIRMY ARTHREX, AR-12990

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 16/11/2023 - 13:11

Załącznik:  [FSN_Arthrex INC_2023_08_11.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsnr537-firmy-arthrex-inc-dotycz%C4%85ca-b%C5%82%C4%99du-w-etykiecie-opakowania-zewn%C4%99trznego>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Arthrex%20INC_2023_08_11.pdf