

Notatka bezpieczeństwa (2022-IGT-BST-002) firmy Philips dotycząca ryzyka spadnięcia osłony silnika rotacji ramienia L jednopłaszczyznowych systemów Allura i Azurion.

Wysłane przez m.koszewski w Czw, 30/11/2023 - 15:44

Załącznik:  [FSN_Philips_16.11.2023.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2022-igt-bst-002-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-ryzyka-spadni%C4%99cia-os%C5%82ony-silnika>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_16.11.2023.pdf