

Notatka bezpieczeństwa firmy Dräger dotycząca możliwego wyłączenia się aparatu do znieczulania

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Dräger dotycząca możliwego wyłączenia się aparatu do znieczulania Atlan A300 , Atlan A300 XL, Atlan A350 , Atlan A350 XL z powodu możliwych usterek akumulatora zapasowego - aktualizacja notatki.

Wysłane przez j.piliszczyk w Pon, 22/01/2024 - 16:06

Załącznik:  [FSN_Drager_29.11.2023.pdf](#) [1]

 [FSN_Dräger_22.01.2024 - aktualizacja notatki.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-dr%C3%A4ger-dotycz%C4%85ca-mo%C5%BCliwego-wy%C5%82%C4%85czania-si%C4%99-aparatu-do-znieczulania-atlan>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Drager_29.11.2023.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Dr%C3%A4ger_22.01.2024%20-%20aktualizacja%20notatki.pdf