

Notatka bezpieczeństwa (FSCA 0124 R100) firmy Bexen Cardio ws. ryzyka niewykonania defibrylacji z powodu wskazywania wyższego niż rzeczywiste stanu naładowania akumulatora defibrylatora Reanibex 100 z oprogramowaniem wersji 2.06 lub niższej.

Wysłane przez j.piliszczyk w Śro, 24/01/2024 - 08:39

Załącznik:  [DNB.444.39.2024.JR FSN ref. FSCA 0124 R100 firma Bexen Cardio Reanibex 1....pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsca-0124-r100-firmy-bexen-cardio-ws-ryzyka-niewykonania-defibrylacji-z>

Odnosińki

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.39.2024.JR%20FSN%20ref.%20FSCA%200124%20R100%20firma%20Bexen%20Cardio%20Reanibex%201....pdf>