

Notatka bezpieczeństwa (MR072/23/S) firmy Siemens dotycząca możliwości wystąpienia artefaktów w kształcie kropek lub linii wywołanych obecnością smaru w pałaku słuchawek wokółusznych (model: 11060845) stosowanych do badań głowy w systemach MAGNETOM MRI.

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 07/02/2024 - 15:53

Załącznik:  [FSN_Siemens_31.10.2023.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-mr07223s-firmy-siemens-dotycz%C4%85ca-mo%C5%B4liwo%C5%9Bci-wyst%C4%85pienia-artefakt%C3%B3w-w>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20_Siemens_31.10.2023.pdf