

**Notatka bezpieczeństwa (nr ref: FA2402-02) firmy Smiths Medical dotycząca ryzyka niekontrolowanego przełączania się respiratorów ParaPAC plus Model 300 i Model 310 z zadanego trybu pracy cyklicznej do trybu pracy ciągłej.**

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 12/03/2024 - 15:29

**Załącznik:**  [URGENT Field Safety Notice - FA2402-02 - Para PAC Plus™ Continuous Positive Gas Flow \(Pol ish\).pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-fa2402-02-firmy-smiths-medical-dotycz%C4%85ca-ryzyka-niekontrolowanego>

**Odnosi**

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/URGENT%20Field%20Safety%20Notice%20-%20FA2402-02%20-%20Para%20PAC%20Plus%E2%84%A2%20Continuous%20Positive%20Gas%20Flow%20%28Pol%20ish%29.pdf>