

Notatka bezpieczeństwa (Astral-2023-FSN-02) firmy ResMed Pty Ltd dotycząca działań naprawczych dla respiratorów Astral 100/150: (uszkodzony komponent może prowadzić do nieprawidłowego alarmu całkowitej awarii zasilania) - aktualizacja

Wysłane przez m.koszewski w Wto, 26/03/2024 - 15:06

Załącznik:  [FSN_ResMed Pty Ltd_2024_03_18.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-astral-2023-fsn-02-firmy-resmed-pty-ltd-dotycz%C4%85ca-dzia%C5%82a%C5%84-naprawczych-dla>

Odnosiniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_ResMed%20Pty%20Ltd_2024_03_18.pdf