

**Notatka bezpieczeństwa (nr ref: PA 18969-1042) firmy Dräger dotycząca braku spełnienia zgodności z wymaganiami typu CF norm IEC 60601-1 i IEC 60601-2-34 przez stację dokującą Infinity M500.**

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 24/04/2024 - 15:58

**Załącznik:**  [Notatka bezpieczeństwa- TSB 29- Stacja dokująca Infinity M500.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-pa-18969-1042-firmy-dr%C3%A4ger-dotycz%C4%85ca-braku-spe%C5%82nienia-zgodno%C5%9Bci-z>

**Odnosińki**

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka%20bezpiecze%C5%84stwa-%20TSB%2029-%20Stacja%20dokuj%C4%85ca%20Infini%20ty%20M500.pdf>