

**Notatka bezpieczeństwa (nr ref: US\_004\_24\_S\_Juniper DICOM SR CSAN) firmy Siemens Healthineers dotycząca potencjalnego problemu podczas eksportowania danych z badań w urządzeniu ACUSON Juniper i Juniper Select.**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 10/05/2024 - 13:39

**Załącznik:**  [US\\_004\\_24\\_S\\_Juniper DICOM SR CSAN.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-us00424sjuniper-dicom-sr-csan-firmy-siemens-healthineers-dotycz%C4%85ca>

**Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/US\\_004\\_24\\_S\\_Juniper%20DICOM%20SR%20CSAN.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/US_004_24_S_Juniper%20DICOM%20SR%20CSAN.pdf)