

Notatka bezpieczeństwa (UFSN-2024-CC-HPM-003) firmy Philips dotycząca konieczności aktualizacji aplikacji Care Assist (wersja 4.1.1 lub wcześniejsza) w związku z ryzykiem braku sygnału alarmowego z telefonu z dzwonkiem niestandardowym.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 17/05/2024 - 13:28

Załącznik:  [UFSN-2024-CC-HPM-003.pol.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-ufsn-2024-cc-hpm-003-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-konieczno%C5%9Bci-aktualizacji>

Odnosiniki

[1] <https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/UFSN-2024-CC-HPM-003%20pol.pdf>