

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 2024-PD-CTAMI-102) firmy Philips dotycząca ryzyka uszkodzenia systemu Incisive CT/CT3500/CT 5300 i związanego z nim ryzyka powstania obrażeń u pacjenta w przypadku oderwania się wadliwej części.

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 24/05/2024 - 15:34

Załącznik:  [2024-PD-CTAMI-102_FSN_Letter_D001636306.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2024-PD-CTAMI-102_FSN_Letter_D001636306.pdf) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-2024-pd-ctami-102-firmy-philips-dotycz%C4%85c%C4%85-ryzyka-uszkodzenia-systemu>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2024-PD-CTAMI-102_FSN_Letter_D001636306.pdf