

Notatka bezpieczeństwa (FA-Q224-HF-2) firmy Abbott dotycząca potencjalnego problemu z konsolą główną CentriMag 2. generacji (nr modelu: 201-30300, 201-90401, 201-90701, L201-90401, L201-90421) wchodzącej w skład systemu wspomagania krążenia CentriMag.

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 29/05/2024 - 09:05

Załącznik:  [FSN_Abbott_27.05.2024.pdf](#) [1]

 [Załącznik A.pdf](#) [2]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa-q224-hf-2-firmy-abbott-dotycz%C4%85ca-potencjalnego-problemu-z-konsol%C4%85-g%C5%82%C3%B3wn%C4%85>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_27.05.2024.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20A_1.pdf