

Notatka bezpieczeństwa (nr ref: CSAN_PL_XP008_24_S) firmy Siemens Healthineers dotycząca przegrzewania się zasilacza wyświetlacza dotykowego w niektórych modelach typu AXIOM i MULTIX, mogącego prowadzić do poparzenia pacjenta bądź użytkownika.

Wysłane przez admin w Śro, 05/06/2024 - 14:19

Załącznik:  [CSAN_PL_XP008_24_S.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-nr-ref-csanpl-xp00824s-firmy-siemens-healthineers-dotycz%C4%85ca-przegrzewania-si%C4%99>

Odnosiniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/CSAN_PL%20_XP008_24_S%20.pdf