

Notatka bezpieczeństwa (C&R 2023-PD-MR-007) firmy Philips dotycząca ryzyka nieprawidłowego zamocowania klatki Faradaya

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (C&R 2023-PD-MR-007) firmy Philips dotycząca ryzyka nieprawidłowego zamocowania klatki Faradaya w określonych modelach systemów rezonansu magnetycznego, mogącego spowodować przechylenie się i odłączenie się stołu od podłogi.

Wysłane przez j.piliszczyk w Czw, 06/06/2024 - 08:17

Załącznik:  [2023-PD-MR-007_FSN_Rev_Global.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-cr-2023-pd-mr-007-firmy-philips-dotycz%C4%85ca-ryzyka-nieprawid%C5%82owego-zamocowania>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2023-PD-MR-007_FSN_Rev_Global.pdf