

**Notatka bezpieczeństwa (FSN_ 5761-2) firmy BioFire
Diagnosticss, LLC (BioMerieux) dotycząca bezpieczeństwa
używania Systemu BIOFIRE® FILMARRAY® TORCH (nr HTFA-
ASY-0104) - podwyższone ryzyko wystąpienia zwarcia**

Wysłane przez m.koszewski w Pon, 10/06/2024 - 16:04

Załącznik:  [FSN_BioFire Diagnosticss_LLC \(BioMerieux\)_2024_05_27.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn-5761-2-firmy-biofire-diagnosticss-llc-biomerieux-dotycz%C4%85ca-bezpiecze%C5%84stwa>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_BioFire%20Diagnosticss_%20LLC%20%28BioMerieux%29_2024_05_27.pdf