

**Notatka bezpieczeństwa (FA-24026) firmy Beckman Coulter  
dotycząca problemu z przetwarzaniem próbek na analizatorze do  
oznaczeń immunochemicznych DxI 9000 Access, nr kat.:  
C11137, Wersja oprogramowania (SW) 1.17.0 i wcześniejsze**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 21/06/2024 - 15:49

**Załącznik:**  [FSN\\_Beckman Coulter\\_2024\\_05\\_24\\_FA-24026.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa-24026-firmy-beckman-coulter-dotycz%C4%85ca-problemu-z-przetwarzaniem-pr%C3%B3bek-na>

**Odnośniki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Beckman%20Coulter\\_2024\\_05\\_24\\_FA-24026.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Beckman%20Coulter_2024_05_24_FA-24026.pdf)