

**Notatka bezpieczeństwa (RA2024 - 3612746) firmy Stryker
dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych modeli i
partii Prowadnika Synchrono® z powodu ryzyka uszkodzenia
powłoki PTFE podczas wprowadzania przez dodatkowy
introduktor**

Wysłane przez j.piliszczuk w Pon, 01/07/2024 - 12:41

Załącznik:  [DNB.444.720.2024.JR FSN ref. RA2024 - 3612746 Stryker wycofanie z obrotu__.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.720.2024.JR%20FSN%20ref.%20RA2024%20-%203612746%20Stryker%20wycofanie%20z%20obrotu__.pdf)

[1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-ra2024-%E2%80%93-3612746-firmy-stryker-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania>

Odnosińki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.720.2024.JR%20FSN%20ref.%20RA2024%20-%203612746%20Stryker%20-%20wycofanie%20z%20obrotu__.pdf