

**Notatka bezpieczeństwa (UCC-24-5024) firmy Medivance, Inc. dotycząca systemu zarządzania temperaturą Arctic Sun™ 5000 - ryzyko braku alarmu o kodzie 113 „ograniczone możliwości kontrolowania temperatury wody”.**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 12/07/2024 - 15:22

**Załącznik:**  [UCC-24-5024 Artic Sun 113 Alarm Field Work\\_PL.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-ucc-24-5024-firmy-medivance-inc-dotycz%C4%85ca-systemu-zarz%C4%85dzania-temperatur%C4%85>

**Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/UCC-24-5024%20Artic%20Sun%20113%20Alarm%20Field%20Work\\_PL.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/UCC-24-5024%20Artic%20Sun%20113%20Alarm%20Field%20Work_PL.pdf)