


**Notatka bezpieczeństwa (RA2024-3400589) firmy Stryker
Medical informująca o konieczności przeprowadzenia
brakujących testów elektrycznych określonych modeli i partii
łóżek szpitalnych ProCuity.**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 12/07/2024 - 15:30

Załącznik:  [RA2024-3400589 FSN_PL.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-ra2024-3400589-firmy-stryker-medical-informuj%C4%85ca-o-konieczno%C5%9Bci>

Odnosiniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/RA2024-3400589%20FSN_PL.pdf