

## **Notatka bezpieczeństwa (FA00247) firmy Hologic dotycząca ryzyka zakłócania działania wszczepionych aktywnych wyrobów medycznych podczas używania określonych modeli Systemów Densytometrii Kości Horizon DXA.**

Wysłane przez m.koszewski w Śro, 24/07/2024 - 15:22

**Załącznik:**  [Hologic FSN - FA00247 - MISC-09879-EUR-3401\\_001\\_02 PL.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa00247-firmy-hologic-dotycz%C4%85ca-ryzyka-zak%C5%82%C3%B3cania-dzia%C5%82ania-wszczepionych>

### **Odnosińki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Hologic%20FSN%20-%20FA00247%20-%20MISC-09879-EUR-3401\\_001\\_02%20PL.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Hologic%20FSN%20-%20FA00247%20-%20MISC-09879-EUR-3401_001_02%20PL.pdf)