


**Notatka bezpieczeństwa (FMI 34136) firmy GE HealthCare  
dotycząca ryzyka nieprawidłowego podłączenia przewodów  
układu oddechowego pacjenta do wspólnego wylotu gazów  
(ACGO) w określonych modelach systemów anestezjologicznych  
Aisys, Avance, Amingo, Aespire.**

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 23/08/2024 - 09:00

**Załącznik:**  [FMI34136\\_FSN\\_Polish\\_PL.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Źródłowy URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fmi-34136-firmy-ge-healthcare-dotycz%C4%85ca-ryzyka-nieprawid%C5%82owego-pod%C5%82%C4%85czenia>

**Odnosiniki**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FMI34136\\_FSN\\_Polish\\_PL.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FMI34136_FSN_Polish_PL.pdf)