

Notatka bezpieczeństwa (FA-24041) firmy Beckman Coulter dotycząca bezpieczeństwa używania określonych serii analizatora do oznaczeń immunochemicznych DxI 9000 Access - możliwa konieczność wymiany przewodów pneumatycznych RSM

Wysłane przez m.koszewski w Pią, 23/08/2024 - 09:05

Załącznik:  [FSN_Beckman Coulter_2024_07_12.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa-24041-firmy-beckman-coulter-dotycz%C4%85ca-bezpiecze%C5%84stwa-u%C5%BCywania-okre%C5%9Blonych>

Odnosi

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Beckman%20Coulter_2024_07_12.pdf