


Notatka bezpieczeństwa (CAPA-00358-FSN-01) firmy SLE Ltd dotycząca generowania błęd

Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa (CAPA-00358-FSN-01) firmy SLE Ltd dotycząca generowania błędnych alarmów po uruchomieniu lub restarcie respiratora dla niemowląt SLE6000.

Wysłane przez j.piliszczuk w Czw, 29/08/2024 - 08:33

Załącznik:  [MK-QRU-000003 Issue 2 - CAPA-00358-FSN-01 - SLE6000 Infant Ventilator_PL.pdf](#)

[1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-capa-00358-fsn-01-firmy-sle-ltd-dotycz%C4%85ca-generowania-b%C5%82%C4%99dnych-alarm%C3%B3w-po>

Odnosiniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/MK-QRU-000003%20Issue%202%20-%20CAPA-00358-FSN-01%20-%20SLE6000%20Infant%20Ventilator_PL.pdf