

07.07.2015

**Nota bezpieczeństwa:
Dotyczy Zestawu pierścieni mocujących N20, używanych z
monitorem TCM CombiM i modułem Philips TcG10**

Poziom ważności: Pilne

Szanowni Klienci

W ostatnim czasie firma Radiometer zauważyła, że podczas odklejania pierścieni mocujących od taśmy jej fragment pozostaje na powierzchni klejącej pierścienia. Powoduje to słabe przyleganie pierścienia do skóry.

Dotyczy produktów:

Zestaw pierścieni mocujących N20, 905-873 następujące partie:

407221, 407231, 407241, 407251, 408041, 408191, 408201, 408211, 408231, 408232, 408261, 408271, 409021, 409101, 409231, 409291, 410021, 410141, 410281, 411171, 411201, 411261, 412021, 412111, 412161, 412201, 501081, 501131, 501191, 501311, 502031, 502101, 502131, 502171, 502231, 502261, 503091, 503231, 503311, 504031, 504081, 504111, 504271, 505041, 505061, 505141, 505181.

Konsekwencje:

- Jeżeli czujnik odklei się od skóry, wartości wyświetlane na monitorze znajdują się poza zakresami i tym samym problem zostanie wykryty przez personel medyczny.
- Jeżeli czujnik nie będzie przyklejony prawidłowo (tylko częściowo będzie stykał się ze skórą) może to skutkować nieprawidłowymi pomiarami.

Co należy zrobić:

- Proszę sprawdzić, czy nie posiadają Państwo opakowań **Zestawu pierścieni mocujących N20** z serii wymienionych powyżej.
- **Proszę wyrzucić wszystkie opakowania Zestawu pierścieni mocujących N20, których dotyczy niniejsza nota.**
- Wypełnij drugą stronę niniejszej noty i zwróć Przedstawicielowi firmy Radiometer lub wyślij do nas faksem.

Firma Radiometer zrekompensuje poniesione przez Państwa straty.

Jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytania prosimy o kontakt z naszym Przedstawicielem. Firma Radiometer bardzo przeprasza za wszelkie niedogodności, jakie mogły wystąpić w związku z zaistniałą sytuacją.

Z poważaniem,
Anna Chrzanowska (tel. 608 425 925)
Radiometer sp. z o.o.

Formularz odpowiedzi faksem

Nr:.....

Dotyczy:

Zestawu pierścieni mocujących N20

- Potwierdzam otrzymanie listu do użytkowników i sprawdziłem/am posiadane Zestawy pierścieni mocujących N20, 905-873.
Wszystkie zestawy wymienione w powyższym liście zostały wyrzucone.

Wyrzucono _____ zestawów.

- Nie posiadam w magazynie zestawów pierścieni o których mowa w niniejszym liście.

Nazwa Szpitala:	
Imię i Nazwisko	
Data:	
Podpis:	
Adres e-mail:	

Prosimy o odesłanie "Formularza odpowiedzi" faksem do:

Radiometer Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

22 518 02 40

Fax: 22 518 02 41