

## NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA

Data: 2020-06-22

Nr ref.: FSCA-2020K117



Produkty, których dotyczy Notatka:

Nr ref.	Typ	Numer seryjny (od – do)
5133179	Bobby	T0114167 – T0124658
5133180		

Szanowni Klienci!

W niniejszym piśmie pragniemy poinformować Państwa o dobrowolnym wycofaniu partii **wózka inwalidzkiego Bobby**.

**Niestety oparcie wózka inwalidzkiego Bobby, dla wymienionych powyżej numerów seryjnych, potencjalnie może złamać się podczas pokonywania schodów lub innych przeszkód.** Przyczyną tej sytuacji jest niezachowanie spójności procesu produkcyjnego. Sam produkt spełnia wymagania dyrektywy dla wyrobów medycznych (MDD) 93/42/EWG i EN 12183:2014.

Wszystkie produkty, których dotyczy Notatka, zostaną wycofane z rynku i zastąpione nowymi **wózkami inwalidzkimi Bobby**, które wkrótce zostaną do Państwa wysłane. Produkty, których dotyczy Notatka, należy odpowiednio zezłomować. Prosimy o zweryfikowanie tej informacji na formularzu zwrotu.

Niniejsza Notatka zostanie wysłana wyłącznie do Klientów, którzy zakupili produkty oznaczone numerami seryjnymi z podanych zakresów.

Jeśli sprzedali Państwo wadliwe produkty innym dystrybutorom, prosimy o przesłanie im niniejszej Notatki bezpieczeństwa.

Niniejsza Notatka bezpieczeństwa została zgłoszona odpowiednim kompetentnym organom.

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zwrotu i odesłanie go na adres [vigilance@vermeiren.be](mailto:vigilance@vermeiren.be).

W razie pytań dotyczących niniejszej Notatki bezpieczeństwa prosimy o kontakt z Państwa przedstawicielem ds. sprzedaży Vermeiren.

Firma Vermeiren z najwyższą powagą podchodzi do kwestii odpowiedzialności. Pragniemy przeprosić za wszelkie niedogodności, jakie mogło spowodować niniejsze wycofanie produktu.

Z poważaniem,

T. Staut, Vigilance co-ordinator

Vermeiren Group, Vermeirenplein 1-15, 2920 Kalmthout, Belgium