

Szanowni Klienci


Firma Zimmer Dental prosi o zwrot do producenta implantów Tapered Screw-Vent o numerze katalogowym: **TSV4B11, LOT: 62658448**

Z dokumentów sprzedaży wynika, że zostały dostarczone do Państwa implanty o wymienionym numerze LOT. Produkty te mogą posiadać oznaczenie na fiolce wewnętrznej:

- 4.1 x 110mmL zamiast:
- 4.1 x 11.5mmL

Głównym oznaczeniem produktu jest etykieta na opakowaniu zewnętrznym oraz fiolce zewnętrznej.

Jednocześnie informujemy, że etykieta główna na zewnętrznym opakowaniu, etykieta na fiolce zewnętrznej, etykieta na nakrętce fiolki zewnętrznej, etykieta na naklejkach dla pacjenta zawierają poprawne informacje o implancie w opakowaniu (zdjęcie poniżej)



Fiolka
wewnętrzna

Fiolka
zewnętrzna

Opakowanie
zewnętrzne

Etykieta naklejek
dla pacjenta

Niewłaściwe oznaczenie rozmiaru implantu posiada tylko fiolka wewnętrzna.
Zaleca się sprawdzanie rozmiaru implantu zawsze na etykiecie opakowania zewnętrznego i/lub etykiecie naklejek dla pacjenta przed wszczepieniem każdego implantu. Nadruk na fiolce wewnętrznej nanoszony jest tylko jako udogodnienie dla lekarza.

Firma Zimmer Dental przykładą ogromną wagę do jakości produktów i przeprasza za wszelkie niedogodności spowodowane powyższym zdarzeniem.