

**PILNA INFORMACJA O ROZSZERZENIU DZIAŁAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO
DOTYCZĄCA PRODUKTÓW ARROWg+ard Blue®, ARROWg+ard Blue® Plus**

Szanowni Państwo

Firma Arrow International Inc. ("Arrow"), oddział firmy Teleflex podjęła decyzję o rozszerzeniu dobrowolnych Działań Zapewniających Bezpieczeństwo, dotyczących produktów ARROWg+ard Blue®, ARROWg+ard Blue® Plus. Poza numerami partii produktów wymienionymi w informacji dotyczącej bezpieczeństwa z dnia 15 maja 2012, poniżej podajemy dodatkowe numery partii produktów objęte zakresem działań zapewniających bezpieczeństwo.

Prosimy o sprawdzenie stanu zapasów produktów, których numery partii podane zostały poniżej i o zastosowanie się do instrukcji podanych w oryginalnym zawiadomieniu o podjęciu działań naprawczych zapewniających bezpieczeństwo przesłanym Państwu w maju 2012.

NAZWA HANDLOWA PRODUKTU, KTÓREGO DOTYCZY PROBLEM:					ARROWg+ard Blue®, ARROWg+ard Blue® Plus				
NR KATALOGOWY TELEFLEX			ZD1205-058		RODZAJ DZIAŁANIA		Modyfikacja produktu – Aktualizacja etykiety		
NR KAT.	NR PARTII	NR KAT.	NR PARTII	NR KAT.	NR PARTII	NR KAT.	NR PARTII	NR KAT.	NR PARTII
CB-25703	ZF1113690		ZF0111425		ZF0088926		ZF1013779		ZF0100982
	ZF0090134		ZF0112084		ZF0099234		ZF1014159		ZF0111317
	ZF0099609		ZF0122417		ZF0099491		ZF1025013		ZF0122429
	ZF0100575		ZF1013647		ZF0099943		ZF1035542		ZF1013331
	ZF0101157		ZF1014164		ZF0100291		ZF1035784		ZF1014150
	ZF0122490		ZF1024371		ZF0100820		ZF1036343		ZF1025038
	ZF1013693		ZF1025256		ZF0111419		ZF1047363		ZF1035789
	ZF1024930		ZF1035762		ZF0111615		ZF1057097		ZF1036408
	ZF1035524		ZF1036486		ZF0112160	CV-25802-E	ZF1068601		ZF1047323
	ZF1035525		ZF1036487		ZF0123124		ZF1079341		ZF1057303
	ZF1036028		ZF1047389		ZF1013563		ZF1079588		ZF1057502
	ZF1047633		ZF1056838		ZF1014142		ZF1080281	CV-27702-E	ZF1068390
	ZF1057229	CV-22703-E	ZF1057333		ZF1025169		ZF1080834		ZF1068391
	ZF1057752		ZF1068414		ZF1025170		ZF1091599		ZF1079364
	ZF1068675		ZF1068649		ZF1035772		ZF1102149		ZF1079456
	ZF1079023		ZF1079600		ZF1035873		ZF1102783		ZF1080245
	ZF1079603		ZF1080843		ZF1036251		ZF1113514		ZF1080499
ZF1014167	ZF1091161		CV-25703-E	ZF1046583			ZF0111618		ZF1091124
ZF1036379	ZF1091997			ZF1047376			ZF0112030		ZF1091450
ZF1068651	ZF1102768			ZF1056750			ZF0122440		ZF1102188
ZF1079841	ZF1113851			ZF1057489			ZF0122879		ZF1102458
ZF1080845	ZF1113901			ZF1057714			ZF1013380		ZF1102844
ZF1080846	ZF1125529			ZF1068179			ZF1013785		ZF1103148
ZF1091314	ZF2016230			ZF1068546			ZF1025026		ZF1113424
ZF1102578	ZF2016953			ZF1068788			ZF1025027		ZF0099210
ZF1102907				ZF1079161		ZF1035788	PM-25703		ZF0099934
				ZF1079575		ZF1046593			
				ZF1080191		ZF1047140			
				ZF1080803		ZF1057085			
		ZF1089971			ZF1057510				
		ZF1091134			ZF1068631				
		ZF1091428			ZF1079829				
		ZF1091898			ZF1080497				
		ZF1102821			ZF1080830				
		ZF1103106		ZF1091135					
		ZF1113782		ZF1091461					
				ZF1102423					
				ZF1102815					
				ZF1113422					

Proszę skontaktować się z właściwą osobą zajmującą się tą sprawą

W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji lub pomocy dotyczącej opisywanego problemu, prosimy o kontakt z:
Kontakt: Shane Kenny **Telefon:** +353 (0)90 6460869 **FAX:** +353 (0)1 4370773 **E-mail:** orders.intl@teleflex.com

Informujemy, że wszystkie stosowne organy nadzorcze państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Szwajcarii (EOG/CH) oraz Turcji w których produkty były dystrybuowane bezpośrednio, zostaną powiadomione przez firmę Teleflex. Firma Teleflex Medical dokłada starań, aby dostarczać produkty wysokiej jakości, bezpieczne i skuteczne. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie akcja ta może spowodować w Państwa działalności.

Za i w imieniu firmy Teleflex,

Mairil Claffey

Zastępca prezesa ds. kontroli jakości i nadzoru EMEA