

**PILNA NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA****Przejściowe problemy związane z podawaniem slajdów w oznaczeniach z użyciem kaset VITROS® Chemistry Products Cl<sup>-</sup> i K<sup>+</sup>***Proszę wypełnić i odesłać faksem lub drogą elektroniczną w formie zeskanowanego pliku pdf, najpóźniej do:***30 września 2019**

Wysłać do: Monika Gańska-Karamon

Adres e-mail: [Regulatory\\_pl@pl.diasorin.com](mailto:Regulatory_pl@pl.diasorin.com)

Fax: 22 223 62 61

**Nazwisko i adres**

Prosimy o weryfikację nazwiska i adresu do korespondencji:

*Proszę wypełnić w przypadku zmian*Placówka/  
kontakt:

Adres:

Miasto:

Woj.:

Kod pocztowy:

Telefon:

Faks:

e-mail:

**Proszę  
potwierdzić**

Otrzymaliśmy pilną notatkę bezpieczeństwa (Nr CL2019-248 EU) i rozumiemy, że mogą wystąpić problemy dotyczące podawania slajdów w kasetach VITROS® Chemistry Products Cl<sup>-</sup> i K<sup>+</sup> z określonych serii.

Rozumiemy, że można zmienić położenie płytki ABP w kasecie zgodnie z załączoną instrukcją. Rozumiemy, że firma Ortho dokona wymiany kaset objętych notatką, w których zmiana położenia płytki ABP nie jest możliwa. W celu wymiany niez użytých slajdów pozostałych w wadliwych kasetach wypełnimy załączony formularz.

Nazwisko  
drukiem:

Nr tel.:

Uwagi:

Podpis:

Wymagany  
Stanowi potwierdzenie  
otrzymania informacji i  
zapoznania się z nią