

Ważna informacja dla bezpieczeństwa pracy

073D0572-01

2011-04

Systemy chemiczne ADVIA®

Korekta daty ważności odczynnika - dotyczy odczynnika TIBC o nr partii V43197 (PN 03940010)

Z naszych danych wynika, że są Państwo użytkownikami systemów chemicznych ADVIA®. Firma Siemens potwierdziła, że partia odczynnika do oznaczania całkowitej zdolności wiązania żelaza (ang. *Total Iron Binding Capacity, TIBC*) o numerze V43197 została błędnie oznaczona datą ważności styczeń 2012 r. (2012-01);

poprawna data ważności to lipiec 2011 r. (2011-07).

Siemens Healthcare Diagnostics prowadzi działania naprawcze informując o niepoprawnym oznakowaniu. **W lipcu 2011 r., czyli w momencie osiągnięcia daty ważności, należy bezwzględnie zaprzestać użytkowania odczynnika TIBC o nr partii V43197, nawet jeżeli kod kreskowy odczynnika wskaże, że nie jest on jeszcze przeterminowany.**

Ponieważ błędne oznakowanie jest bez trudu wykrywane przy nieudanej kalibracji lub uzyskaniu niezadowolających wyników kontroli jakości, nie ma potrzeby analizowania wyników wcześniejszych badań, ani ponownego wykonywania testów.

Niniejszą notatkę należy przechowywać razem z dokumentacją laboratoryjną.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane wynikłą sytuacją.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub potrzebują dodatkowych informacji, prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Produktu i Aplikacji.

Siemens Sp.z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
tel. 22 870 88 80 – Contact Center
fax. 22 870 80 80

Prosimy o przesłanie niniejszej informacji wszelkim osobom, którym udostępnili Państwo powyższy produkt.

Dziękujemy za cierpliwość oraz nieustanne korzystanie z produktów Siemens Healthcare Diagnostics.

Informacje dot. znaku firmowego

ADVIA to znak firmowy Siemens Healthcare Diagnostics.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

511 Benedict Ave.
Tarrytown, NY 10591

www.siemens.com/diagnostics

strona 1 z 1