

Notatka bezpieczeństwa firmy DiaSys Diagnostic Systems GmbH dotycząca rekaliibracji zestawów oneHbA1c IS z numerami serii 83, 84 i 85

Submitted by andkar on Thu, 21/04/2016 - 12:14

Załącznik:  [FSN_DiaSys Diagnostic Systems_21.04.2016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/1287>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_DiaSys%20Diagnostic%20Systems_21.04.2016.pdf