

Notatka bezpieczeństwa firmy Teleflex dotycząca cewników do kontrpulsacji wewnątrzao

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Teleflex dotycząca cewników do kontrpulsacji wewnątrzaoortalnej serii 5800 FiberOptix oraz Ultra 8 ® 30 i 40 CC

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 12/01/2011 - 10:18

Załącznik:  [Notatka_bezp_Teleflex_12_01_2011.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/1611>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Notatka_bezp_Teleflex_12_01_2011.pdf