

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca monitorów pacjenta/defibryla

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

Notatka bezpieczeństwa firmy Philips Healthcare dotycząca monitorów pacjenta/defibrylatorów HeartStart MRx (problem pojawiający się podczas wykonywania kardiowersji zsynchronizowanej z załamkiem R)

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 03/07/2013 - 08:34

Załącznik:  [FSN_Philips_3.07.2013.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2217>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Philips_3.07.2013.pdf