

## **Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca wycofania z obrotu**

Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (<https://archiwum.urpl.gov.pl>)

---

## **Notatka bezpieczeństwa firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotycząca wycofania z obrotu i z używania odczynnika Dimension TACR Flex serii BB4087 oraz kalibratora serii 3BD029**

Submitted by urpl\_redaktor on Fri, 12/07/2013 - 08:44

**Załącznik:**  [FSN\\_Siemens\\_12.07.2013.pdf](#) [1]

**Do archiwum:** Nie

**Source URL:** <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2233>

### **Links**

[1] [https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN\\_Siemens\\_12.07.2013.pdf](https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Siemens_12.07.2013.pdf)