

Notatka bezpieczeństwa firmy Arrow International dotycząca wycofania z obrotu i z używania zestawów dostępu przez tętnicę promieniową

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 25/10/2013 - 09:34

Załącznik:  [FSN_Arrow_International_25.10.2013.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2316>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Arrow_International_25.10.2013.pdf