

Notatka bezpieczeństwa firmy Fresenius Kabi dotycząca wadliwej wtyczki pompy do podawania żywienia dojelitowego AMIKA

Submitted by urpl_redaktor on Wed, 06/08/2014 - 09:44

Załącznik:  [FSN_Fresenius_6.08.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2599>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Fresenius_6.08.2014.pdf