

Notatka bezpieczeństwa firmy GE Healthcare dotycząca czujnika O2 w modułach oddechowych CARESCAPE E-sCO, E-sCOV, E-sCAiO, E-sCAiOV, EsCAiOE i E-sCAiOVE, module Airway Gas Option N-CAiO oraz w tożsamych z nimi modułach naprawianych w systemie „exchange”

Submitted by urpl_redaktor on Fri, 12/09/2014 - 10:02

Załącznik:  [FSN_GE_Healthcare_12.09.2014.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Source URL: <https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/2625>

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE_Healthcare_12.09.2014.pdf